



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links



Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links




Bild: 5 Fahrzeugidentnummer



Bild: 6 Innenraum, vorn links



Bild: 7 Innenraum, hinten



Bild: 8 Ladefläche




Bild: 9 Servicenachweis

Fahrzeugdatenträger

1	WV1ZZZ7Jz KX 016218	
2	SFD 1E2	
3	Transporter Doka LR	
4	75 kW TD1805	1573
	CXGB	TXT
	LP2C 0000 0000	JG
	X10 BOX C1G D0C G31 J0B MOH	
	- LAS 1GB 1MM 1NE SRF 5BM T29	
	G1B I7D 8GU	
	15A 7MM	
	OE2 - 4UF 4X0 4RG 4FO NIL	
	GRD 2JB EGA 2V1 GJE OYA 200	

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: **Autohaus Mothor GmbH Volkswagen Partner**
Carli-Reichstein-Straße 35
14770 Brandenburg an der Havel
Telefon +49 3381 79997-0
Telefax +49 3381 79997-70
anfrage@mothor.de
Besuchsnummer 146 66409

Datum der Auslieferung/Erstzulassung: **22.2.18**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Wird nachfolgend, was nicht eintrifft.

Bild: 10 Bordbuch vorhanden



Bild: 11 Die Stoßfängerabdeckung ist vorn rechts stark beschädigt.



Bild: 12 An der linken Seite ist die Stoßfängerabdeckung leicht zerkratzt



Bild: 13 Die Heckklappe ist hinten links leicht eingedrückt.



Bild: 14 Die Tür hinten rechts hat eine kleine Delle.



Bild: 15 Fahrertür und Tür hinten rechts haben ebenfalls kleine Dellen



Bild: 16 Im Einstiegsbereich des Fahrers ist die Lackierung beschädigt



Bild: 17 Beschädigte Lackierung im Einstieg des Fahrzeugführers.



Bild: 18 Die Beifahrersitzbank ist verschmutzt.



Bild: 19 Die Sitzfläche des Fahrersitzes ist sehr stark beschädigt.



Bild: 20 Der Schaumstoff des Lenkrades ist abgenutzt und lose.



Bild: 21 Die Fahrzeugkupplung ist verschlissen.