



Kfz.- Sachverständigen- & Ingenieurbüro Lindner und Klein LuK GmbH

Vertragspartner der GTÜ



Kfz.-Sachverständigen- & Ingenieurbüro Lindner und Klein LuK GmbH
Treuenbrietzener Tor 1A, 14943 Luckenwalde

Amt Brück für die Gemeinde Borkheide
Ernst-Thälmann-Straße 59
14822 Brück

Büro Luckenwalde
Treuenbrietzener Tor 1A
14943 Luckenwalde
Tel.: 03371/ 622346
Fax: 03371/ 622348

Büro Ludwigsfelde
Gartenstr. 23
14974 Ludwigsfelde
Tel.: 03378/ 878390

Büro Am Mellensee
Zossener Ch. 8
15838 Am Mellensee
Tel.: 03377/ 394335

Luckenwalde, 20.07.2026

Fahrzeugbewertung

328SD160726

bei Rückfragen bitte immer angeben

Betrifft

Amtliches Kennzeichen
Auftrag vom / durch
Anspruchsteller

Fahrzeugbewertung vom

PM-XZ 224
16.07.2026 / Bevollmächtigter
Amt Brück für die Gemeinde Borkheide, Ernst-Thälmann-Straße
59, 14822 Brück
16.07.2026 12:30 Uhr
Amt Brück für die Gemeinde Borkheide, Ernst-Thälmann-Straße
59, 14822 Brück
Sven Dommisch
Bevollmächtigter

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Anwesend

Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	3.248,76
Reparaturkosten MwSt.	EUR	617,26
Reparaturkosten mit 19.0 % MwSt.	EUR	3.866,02
Marktwert ohne MwSt.	EUR	14.558,82
Marktwert MwSt.	EUR	2.766,18
Marktwert mit 19.0 % MwSt.	EUR	17.325,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	PM-XZ 224
Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Pritschenwagen
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	T6 Transporter Pritsche (SF)(05.2015->2019) / Pritsche
Fahrzeug-Ident-Nummer	Doppelkabine lang
KBA-Nummer	WV1ZZZ7JZKX016218
Erste Zulassung	0603/AVZ
Hubraum / Leistung	26.02.2019
Motor	1.968 cm³ / 75 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
Abgascode	Diesel / 4 / Reihenmotor
Türen / Sitze	Euro 6
Leer- / zul. Gesamtgewicht	4 / 6
Länge / Breite / Höhe	1.883 / 2.800 kg
Anzahl Achsen	5.500 / 1.994 / 1.960 mm
Antriebsart	2
Anzahl Vorbesitzer	Frontantrieb
nächste HU	0
Laufleistung abgelesen	04/2027
Farbe	40.143 km
Lackart	Leuchtorange
Besichtigungszustand	uni (2-Schicht)
Reparierte Vorschäden	verkehrssicher
Nichtreparierte Vorschäden	Das Fahrzeug hat einen instandgesetzten Sturmschaden. Das Fahrzeug hat kleine Dellen in der Tür hinten rechts ,links und in der Fahrertür. Die Stoßfängerabdeckung vorn rechts ist beschädigt. Die Heckklappe hat hinten links eine Delle. Im Einstiegsbereich des Schwellers ist die Farbe auf einer 15 cm langen Fläche komplett abgeschleuert. Der Sitzbezug der vorderen Sitzbank ist stark verschmutzt und die Sitzfläche des Fahrersitzes ist stark beschädigt. Das Lenkrad ist abgenutzt und der Schaumstoff hat sich gelöst. Die Kupplung ist verschlissen.

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Continental	205/65 R16C 107/105T(103H)VanContact A/S Ultra 8PR	7,3	7,1
2	Continental	205/65 R16C 107/105T(103H)VanContact A/S Ultra 8PR	8	7,5

Serienausstattung

Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebsart: Frontantrieb, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe 5-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckscheibe, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard, Kraftstofftank: 70 Ltr., Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Nichtraucher-Paket, Radstand 3400 mm, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr), Stahlfelgen 6,5x16, Tagfahrlicht, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Armaturentafel mit Zusatzkonsole, Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion), Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth, Außenspiegel mit Bügel lang

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Fahrzeugbewertung zur Ermittlung des Marktwertes wurde am 13.07.2026 erteilt. Erstellt wird eine Fahrzeugbewertung mit Reparaturkostenkalkulation.

.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.07.2026 durch den Sachverständigen Sven Dommisch in Anwesenheit eines Bevollmächtigten .

Das Fahrzeug wurde in 14822 Borkheide Kirchanger 3 besichtigt.

Für die Besichtigung standen weder eine Hebebühne noch eine Grube zur Verfügung. Die Bedingungen zur Fahrzeugbesichtigung waren aber ausreichend.

.

Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.

Bezugsgrundlagen

Für die Erstellung der Fahrzeugbewertung standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsteil 1
- Instandsetzungsrechnungen
- Unfallgutachten

Zustandsbeschreibung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung befand sich das Fahrzeug in einem Zustand der als normal zu bezeichnen ist. Das Fahrzeug hatte zu diesem Zeitpunkt einen instandgesetzten Unfallschaden (Tür hinten rechts und Pritsche wurden ersetzt)

Folgende Sachverhalte wurden festgestellt:

Das Fahrzeug hat kleine Dellen in der Tür hinten rechts, links und in der Fahrertür.

Die Stoßfängerabdeckung vorn rechts ist beschädigt.

Die Heckklappe hat hinten links eine Delle.

Im Einstiegsbereich des Schwellers ist die Farbe auf einer 15 cm langen Fläche komplett abgeschuert.

Der Sitzbezug der vorderen Sitzbank ist stark verschmutzt und die Sitzfläche des Fahrersitzes ist stark beschädigt.

Das Lenkrad ist abgenutzt und der Schaumstoff hat sich gelöst.

Die Kupplung ist verschlissen.

Marktwert

Der Marktwert zum Bewertungstag beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage:

EUR 17.325,00

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Volkswagen	Amtl.Kennz.	PM-XZ 224
Haupttyp	T6 Transporter Pritsche (SF)(05.2015->2019)	Nächste Hauptuntersuchung	04.2027
Untertyp	Pritsche Doppelkabine lang	Erste/Letzte Zul.	26.02.2019 /
VIN	WV1ZZZ7JZKX016218	Laufleistung	40.143 km (abgelesen)
SilverDAT identifyCODE	029050520070004	Lackart	uni (2-Schicht)
KBA	0603/AVZ	Farbe	Leuchtorange
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	Farbcode	E3
Karosserie	Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard		
Getriebe	Getriebe 5-Gang		
Bauzeit	5900		

SERIENAUSSTATTUNG

26911	Airbag Beifahrer abschaltbar	37900	Innenspiegel abblendbar
26803	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	09208	Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
40000	Anti-Blockier-System (ABS)	77400	Kraftstofftank: 70 Ltr.
70405	Antriebsart: Frontantrieb	69500	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
15411	Außenspiegel konvex, mit Bügel, links	00504	Longlife-Service
15412	Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts	01414	Nichtraucher-Paket
72504	Batterie 68 Ah	48007	Radstand 3400 mm
27709	Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	67202	Reifen 215/65 R16C 106/104 T
28113	Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus	68802	Reifen-Reparaturkit
70311	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe	69800	Servolenkung
40390	Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)	30500	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
40959	Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	33207	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
42102	Fahrwerk 16"	33913	Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
22508	Frontscheibe Verbundglas getönt	44103	Stahlfelgen 6,5x16
74409	Generator: Valeo	18607	Tagfahrlicht
75005	Getriebe 5-Gang	38106	Wegfahrsperre (elektronisch)
28002	Handschuhfach abschließbar	22300	Wärmeschutzverglasung
22798	Heckscheibe	05107	Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
29200	Innenraumfilter: Pollenfilter		

SONDERAUSSTATTUNG

14240	Anhänger-Stabilisierungs-Programm	74300	Generator 140 A
14202	Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	28915	Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
27128	Armaturentafel mit Zusatzkonsole	24509	Lautsprecher (2)
24150	Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)	25039	Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
15415	Außenspiegel konvex, mit Bügel lang, links	87071	Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI KAT (CXGB)
15416	Außenspiegel konvex, mit Bügel lang, rechts	18920	Rundumkennleuchte
15409	Außenspiegel mit Bügel lang	79801	Start/Stop-Anlage Motor

ERSATZTEILE

Preisliste gültig ab: 01.07.2026

DVN	RC	ETN	Arbeitsgang-Benennung	Anzahl	EUR/ST	EUR
30401	E	7E0881405DBFKZ	SITZBEZUG V.L.	1	222,62	222,62
30451	E	7E0881375H	SITZPOLSTER V.L.	1	85,42	85,42
45962	E	7E0807490C 9B9	BLLENDE V.R.	1	45,15	45,15
47120	E	7E0898623C	BEF.-SATZ STOSSF.-ABDECKUNG V.	1	29,94	29,94
47157	E	7E0807217S 9B9	STOSSF.-ABDECKUNG V.	1	439,64	439,64
47232	E	7E0807178A	STUETZSTREBE STOSSF.-ABDECKUNG V.R.	1	20,93	20,93
66310	E	2H0419091L 81U	LENKRAD	1	343,80	343,80
86510	E	03L141015N	KUPPLUNG KPL.	1	495,47	495,47

ARBEITSLOHN

DVN	RC	APN	Arbeitsgang-Benennung	RS	STD	EUR
30401	E	74 13 55 50	SITZBEZUG V.L. ERS. * AUSGEBAUT	2M	0,10	18,03

DVN	RC	APN	Arbeitsgang-Benennung	RS	STD	EUR
30451	E	74 10 19 20	SITZPOLSTER FAHRERSITZ A+E UMFAST: VERKLEIDUNG SITZ V.L.I. A+E, VERKLEIDUNG SITZ V.L. A+E, VERKLEIDUNG SITZ V.L.A. A+E	2M	0,70	126,18
47157	E	63 29 55 50	STOSSF.-ABDECKUNG V. ERS. * AUSGEBAUT UMFAST: ABDECKKAPPE ABSCHLEPPPOESE V. A+E, TRAEGERPLATTE A+E * VERBUNDARBEIT, MARKENEMBLEM V. ERS. * VERBUNDARBEIT, LUEFTUNGSGITTER MITTE A+E * VERBUNDARBEIT, ZIERLEISTE V.R.U. A+E * VERBUNDARBEIT, LUFTFUEHRUNGSGITTER V.L. A+E, FRONTBLLENDE R. A+E, FRONTBLLENDE L. A +E, ZIERLEISTE V.L.U. A+E * VERBUNDARBEIT, ZIERLEISTE MITTE A+E * VERBUNDARBEIT, KENNZEICHEN V. A+E, LUEFTUNGSGITTER V.R. A+E, UNTERLAGE FUER KENNZEICHEN V. A+E	2M	0,60	108,15
47157	A	63 29 19 00	STOSSF.-ABDECKUNG V. A+E UMFAST: LUFTFUEHRUNGSGITTER V.L. A+E, LUEFTUNGSGITTER MITTE A+E * VERBUNDARBEIT, LUEFTUNGSGITTER V.R. A +E	2M	0,60	108,15
47232	E	ARBEITSAUFWAND	FUEHRUNGSPROFIL STOSSF.-ABDECKUNG V.R. A+E * VERBUNDARBEIT	2M	0,20	36,05
66310	E	48 10 19 00	LENKRAD A+E UMFAST: FAHRERAIRBAG A +E, LENKRAD A+E, KABELSATZ AIRBAG A+E	2M	0,30	54,08
86510	E	30 50 19 50	KUPPLUNG A+E * VERBUNDARBEIT UMFAST: KUPPLUNG A+E * VERBUNDARBEIT	2M	0,40	72,10
85500	A	34 35 19 05	GETRIEBE A+E UMFAST: DRUCKROHR H. A+E, KUPPLUNGSANLAGE ENTLUEFTEN, DRUCKROHR H. KPL. A+E, DRUCKROHR V. A+E, MOTORLAGER H. A+E, GUMMI-/ METALLAGER L. A+E, ANLASSER A +E, SCHALLSCHUTZWANNE V. A+E * VERBUNDARBEIT, LADELFTKUEHLER L+B, BEF.-SATZ STABILISATOR L. A+E, STABILISATOR V. A+E, KOPPELSTANGE V.L. A+E, BEF.-SATZ STABILISATOR R. A+E, GELENKWELLE V.L. A+E, GELENKWELLE V.R. A+E, WAERMESCHUTZBLECH TUNNEL V. A+E, DICHTRING KATALYSATOR A+E, MOTORTRAEGER H. A+E, PARTIKELFILTER A+E, RAD V.L. A+E, KOPPELSTANGE V.R. A +E, DICHTRING PARTIKELFILTER A+E, RAD V.R. A+E, WASSERKASTEN DECKEL L. ERS., DECKELDICHTUNG V. A+E, ABDECKUNG WASSERKASTEN A+E, WISCHERARM R. A +E, WISCHERARM V.R. A+E, TILGERGEWICHT A+E, AGGREGATETRAEGER A+E, WISCHERBLATT R. A+E, WISCHERBLATT L. A +E, WISCHERARM L. A+E, WISCHERARM V.L. A+E	2M	5,20	937,30
86971	S	34 12 16 05	SCHALTSEILZUG EINSTELLEN	2M	0,40	72,10

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR)

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
Lt. Einzelaufstellung	1.682,97
+ 2,00% Klein-, Verbrauchsmaterial	33,66
Summe Ersatzteile	1.716,63

Summenblock Arbeitslohn

	STD	EUR/STD	Gesamtpreis
Mechanik 2	8,50	180,25	1.532,13
Summe Arbeitslöhne	8,50		1.532,13

Gesamtsummen

Summe Ersatzteile	1.716,63
Summe Arbeitslöhne	1.532,13
Summe Lackierung	0,00
Reparaturkosten netto	3.248,76
19,00% MwSt	617,26
Reparaturkosten brutto	3.866,02

ZEICHENERKLÄRUNG

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

= Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe

(= ETN nicht zur Bestellung geeignet

) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.

>> = Fremdleistung

IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste

d = Preis aus DMS

T = Technische Prüfung

> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

✓ = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^ = Steuerneutrale Position

APN = Arbeitspositionsnummer

ETN = Ersatzteilnummer

Pr. = Preis

ME = Materialeinheit

MP = Materialpunkte

Std. = Stunde

ZE = Zeiteinheit

RS = Reparaturstufe

+ = Neue Position aus Rep. Logik

* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')

! = Schätzpreis, Abweichung möglich

≡ = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A = Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste

@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil

Anz. = Anzahl

AW = Arbeitswert

DVN = Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr. = Gesamtpreis

Pr./Stk. = Preis pro Stück

MK = Materialkosten

RC = Reparaturcode

Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material



Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Luckenwalde, 20.07.2026

Der Sachverständige
Sven Dommisch

*Kfz.-Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Lindner & Klein GmbH
Treuenbrietzen Tor 1 A
14943 Luckenwalde
Tel. 03371 / 622346 • Fax: -622348*

Diese Bewertung umfasst 9 Seiten.