

Prio 1 = Maßnahme muss umgesetzt werden, Prio 2 = Maßnahme sollte umgesetzt werden, Prio 3 = Maßnahme die wünschenswert wäre							
163							
lfd. Nummer	Feuerwehrgerätehaus	Mängel/Hinweise Wünsche/Anregungen	Priorität 1 bis 3	Unterprio von Prio 1	zugehörigeMaßnahme	Umsetzungsjahr	Kosten-schätzung in Euro
1	Golzow	Haupthaus Flursanierung: Türen, Fenster Fußboden, Malern, Holzverkleidung entfernen	3		Materialbereitstellung - Ausführung durch FW-Kameraden		
2	Golzow	Haupt-Sicherungskasten Flur	1	0	erledigt		
3	Golzow	Versammlungsrau,: Fußbodenbelag Lino/Venyl erneuern, Wände malern	3		Materialbereitstellung - Ausführung durch FW-Kameraden		
4	Golzow	Fahrzeughalle: Schimmel an den Toreinfahrten/Mauer-Pfeilern	1	1		2025	
5	Golzow	Fahrzeughalle: Zwangsbelüftung, zu intensiver olfaktorische Wahrnehmung von leichtflüchtigen organischen Stoffen (Benzin, Lösemittel, Lacke u.v.m.)	1	2	Tellerventile	2025	
6	Golzow	Fenstererneuerung 3 x Jugendfeuerwehr	3				
7	Golzow	Haupthaus Außenanstrich	3		Materialbereitstellung - Ausführung durch FW-Kameraden		
8	Golzow	Anschaffung Wischmaschine	3				
9	Golzow	Haupthaus: grauer Sockel glatt spachteln	3		Materialbereitstellung - Ausführung durch FW-Kameraden		
10	Golzow	Giebel glatt putzen Farbe: ocker	3		Materialbereitstellung - Ausführung durch FW-Kameraden		
11	Golzow	Garagen-Außenfarbe streichen	3		Materialbereitstellung - Ausführung durch FW-Kameraden		
12	Golzow	Garagen Eindeckung erneuern	2		Materialbereitstellung - Ausführung durch FW-Kameraden		
13	Golzow	Tanklager Außenanstrich + Türenanstrich ocker	3		Materialbereitstellung - Ausführung durch FW-Kameraden		
14	Golzow	Kellereingang Verkleidung Vorsatzschale zur Wasseruhr erneuern/ ausbessern, Revisionsklappe setzen	2				
15	Golzow	Überdachung Aussensitzbereich-Hecke 6,50 x 5,50	3		Materialbereitstellung - Ausführung durch FW-Kamerade		
16	Golzow	Schwarz-Weiß Trennung	1	1	V1 - operativ: Nutzung Versammlungsraum V2 - strategisch: mobile Umkleide für alle Ortwehren nutzbar	2025	V2: 270.000 bis 380.000

lfd. Nummer	Feuerwehrgerätehaus	Mängel/Hinweise Wünsche/Anregungen	Priorität 1 bis 3	Unterprio von Prio 1	zugehörigeMaßnahme	Umsetzungsjahr	Kosten-schätzung in Euro
17	Borkwalde	Kreuzungsfreiheit einfahrender PkW und ausfahrender Einsatzfahrzeuge nicht gegeben	1	3	DGUV 205-008 Alarmwege müssen nach ihrem Bestimmungszweck leicht und sicher begangen oder befahren werden können. iese nicht vor die Feuerwehrfahrzeuge geführt werden dürfen (Kreuzungsfreiheit der Fußwege mit den Fahrwegen der aus-fahrenden Feuerwehrfahrzeuge)		
18	Borkwalde	Platzmangel Anzahl PkW Stellplätze = Anzahl Funktionsplätze nicht gegeben, teils chaotische Parksituation	2				
19	Borkwalde	Der Weg eingetroffener Kameraden vom Parkplatz zum Gerätehauseingang kreuzt ebenfalls die Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge	2				
20	Borkwalde	Ausreichende Beleuchtung von PkW-Stellplätzen zum Eingang nicht gegeben	3				
21	Borkwalde	Halleneingangstür (gleich Notausgang) schlägt nach innen auf, statt nach außen	2		Türanschlag ändern	2025	
22	Borkwalde	Es gibt keinen Sauberlaufbereich	3				
23	Borkwalde	mehrere Stolperstellen (Türschwellen) von innen nach außen	2				
24	Borkwalde	Fußboden in Fahrzeughalle nicht ausreichend rutschhemmend (R12), vor allem bei feuchten Schuhen oder von den Fahrzeugen abtropfendem Rengenwasser ist es sehr glatt	2		DGUV 205-008 Bodenbeläge eben, ausreichend rutschhemmend und frei von Stolperstellen sind ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ kann entnommen werden, welche Bewertungsgruppen der Rutschhemmung R sowie welche Verdrängungsräume V vorzusehen sind: • in Fahrzeughallen R12 Fußbodensanierung ist bereits im Haushalt durch Gebäudemanagement eingeplant		
25	Borkwalde	Alarmweg ist nicht ausreichend frei von Hindernissen - auf der Enge (an dieser Stelle steht die Werkbank, aber einen anderer Stellplatz steht nicht zur Verfügung) hängt z.B. die Absaugung im Weg,	1	3			
26	Borkwalde	Verkehrswegebreiten von mind. 1 m sind nicht gegeben, vor allem neben den Fahrzeugen gibt es gravierende Platzprobleme und nur Wegebreiten von max. 0,7 - 0,8 cm (mit geöffneten geöffneten Schranktüren)	1		DGUV 205-008 Im Bereich der abgestellten Feuerwehrfahrzeuge sind ausrei-chende Verkehrswege für die Feuerwehrangehörigen zu gewähr-leisten. So soll auch bei geöffneten Türen noch ein Verkehrsweg von 0,5 m verbleiben. Darüber hinaus ist durch einen ausreichenden Sicherheitsab-stand von mind. 0,5 m zwischen bewegten Feuerwehrfahrzeugen und festen Teilen der Umgebung zu verhindern, dass Feuerwehr-angehörige dazwischen eingeklemmt oder -gequetscht werden.		
27	Borkwalde	Alarmweg ist teils hinter und neben den Fahrzaeugen und wird nochmal durch sich umziehende Kameraden eingeschränkt.	1				
28	Borkwalde	Nicht gegeben ist der Abstand von 0,5 m zwischen Fahrzeugen und festen Teilen (sicherheitsrelevant) an den Toreinfahrten sind lediglich 28 bzw. 35 cm zwischen Fahrzeug mit offenen Türen und festen teilen gegeben das Durchfahrtprofil ict nicht erweiterbar	1				
29	Borkwalde	Unter gar keinen Umständen gegeben ist der Abstand von 0,5 m zwischen Fahrzeug mit offenen Türen und festen Teilen	1	1			
30	Borkwalde	Die Schläuche der Abgassauganlage sind dicht am Fahrzeug (entsprechen nicht den Vorschriften , denn sie dürfen nicht zurückschnellen, wenn sie sich lösen), zu dem hänegn sie teils vor den Spinden und immer im Alarmweg)	1	3			

lfd. Nummer	Feuerwehrgerätehaus	Mängel/Hinweise Wünsche/Anregungen	Priorität 1 bis 3	Unterprio von Prio 1	zugehörigeMaßnahme	Umsetzungsjahr	Kosten-schätzung in Euro
31	Borkwalde	Kabel der provisorischen Ladeerhaltung LF Halle nicht von oben - Unfallstelle durch Abstellen auf der Absauganlage und Ladekabel quer zum Fahrzeug, da Fahrzeug trotz Anschluss an der Ladeerhaltung anspringen würde	1	3			
32	Borkwalde	Umkleidehalle = Fahrzeughalle - nicht genügend Platz bei ausfahrenden Fahrzeugen entlang der Spinde	1	1			
33	Borkwalde	Schwarz/Weiß Trennung nicht wirklich möglich, auch wen mit den neuen Schränken schon viel gewonnen wurde	1	1	V1 - operativ: Nutzung Versammlungsraum Nutzung anteilig Versammlungsraum für "weiße Spinte" kombiniert mit Einbau von Rutschstange um zügig vom 1. OG ins EG zu gelangen gemäß DGUV 205-008 Dafür soll die Fläche zum Umkleiden für jede Einsatzkraft nach DIN 14092-1 mindestens 1,2 m² betragen. V2 - strategisch: mobile Umkleide V3 - strategisch: Hallenbau für Fahrzeug auf dem Gelände wo aktuell Gragen stehen - > ein Fahrzeug weniger in der Haupthalle -> mehr Fläche für Umkleide V4 - Verlagerung von einem Fahrzeug in die OW Borkheide - > mehr Fläche für Umkleide V5 - Neubau OW für ca. 1,5 Mio Euro (2 Tore)	2025	
34	Borkwalde	Torsteuerung (Öffnen-Schließen - Stopp) sehr weit hinten in der Halle, aufgrund der Enge zwischen Spinden und Fahrzeugen, daher jedoch nicht einsehbarer Torbereich	2				
35	Borkwalde	Gefahrenstoffe im Werkstattbereich (unter 200 lieter Kraftstoffe) keine Möglichkeit zur Unterbringung in separaten Schränken - Platzmangel	1	1	zusätzliche Platzkapazitäten - aber wo?		
36	Borkwalde	größerer Durchmesser für Dachrinne + Rinnengitter nötig	2			2025	
37	Borkwalde	an der Stelle der Dach-Sirene regnet es durch	1	1	Instandsetzung	2024	
38	Borkwalde	Austausch Dusch-Boiler in Durchlauferhitzer (Warmwassermenge ist nicht ausreichend für die Kameraden)	2			2025	
39	Borkwalde	Für Fahrzeughalle - Warmwasser für Stiefelwäsche	1	3	Installierung	2025	
40	Borkwalde	erst seit kurzem Absackungen in der LF halle, Riss durch Mauerwerk und in Boden analoger Riss auch in der TLF Halle,	2		Prüfung der Ursache	2025	
41	Borkwalde	Fußboden in Halle desolat, da keine ordnungsgemäße Herstellung in den 1990'ern, Flüssigkeiten laufen auch die Rinne (hier auch allerdings keine Ölabscheidung, sondern lediglich Sickerschacht), die Versiegelung reißt oder teilweise schon in Gänze an den Reifen hängen geblieben	1	3	Sanierung ist schon im HH-Plan eingestellt	2026	
42	Borkwalde	Gasheizung im Zuge der Aufstockung des Gebäudes in den 90'er Jahren eingebaut, fällt seit Jahren im Winter immer wieder aus, Haizungsbauer bekommt kaum noch Teile für dies Anlage, aufgrund des Alters, heir müsste etwas anderes verbaut werden	1	1	Modersinierung Heizungsanlage	2025	
43	Borkwalde	Fußbodenbelag im Flur müsste erneuert werden	3				
44	Borkwalde	dauerhafte Zwangsbelüftung der Fauhrzeughalle, zu intensiver olfaktorische Wahrnehmung von leichtflüchtigen organischen Stoffen (Benzin, Lösemittel, Lacke u.v.m.)	1	2	Tellerventile	2025	

lfd. Nummer	Feuerwehrgerätehaus	Mängel/Hinweise Wünsche/Anregungen	Priorität 1 bis 3	Unterprio von Prio 1	zugehörigeMaßnahme	Umsetzungsjahr	Kosten-schätzung in Euro
45	Borkheide	Fahrzeughalle-Bodenentwässerung reparieren (Löcher und Risse) - Rost sorgt für Aufplatzungen	2				
46	Borkheide	Vordach-Anbau für den Eingangsbereich auf der Rückseite des Gerätehauses ca. 8m x 8m	3				
47	Borkheide	Fahrzeughalle & Kraftstofflager Bodenbeschichtung erneuern, rutschhemmung R12 erforderlich	2				
48	Borkheide	dauerhafte Zwangsbelüftung der Fauhrzeughalle, zu intensiver olfaktorische Wahrnehmung von leichtflüchtigen organischen Stoffen (Benzin, Lösemittel, Lacke u.v.m.)	1	2	Tellerventile	2025	
49	Borkheide	Schlauchlager & Kraftstofflager Bodenbeschichtung erneuern	2				
50	Borkheide	Schlauchlager & Kraftstofflager Wände streichen	3				
51	Borkheide	Flur Umkleidebereich malern der Wände	3				
52	Borkheide	Dachentwässerung Parkplatzseite Anschluss an Regenauffangbecken (Regenwasser läuft an Hauswand)	2			2025	
53	Borkheide	Sichtschutz für Sektionaltore wegen Einbruch und sommerlicher Wärmeschutz 5 Tore x 3 Fensterhöhen x 3 Sektionen je Tor = 45 Fensterfelder	3				
54	Borkheide	eingeschränkte Schwarz-Weiß-Trennung	1	1	V1 - operativ: Nutzung Versammlungsraum Nutzung anteilig Versammlungsraum für "weiße Spinte" gemäß DGUV 205-008 Dafür soll die Fläche zum Umkleiden für jede Einsatzkraft nach DIN 14092-1 mindestens 1,2 m² betragen. V2 - strategisch: mobile Umkleide	2025	
55	Borkheide	Umkleideflur Zwangsbelüftung	2				
56	Deutsch Bork	altes Feuerwehrgebäude (1934) soll wieder in die Nutzung und Verwaltung der FFW	3				
57	Deutsch Bork	Absauganlage-Außen-Rohr-Rosette verrostet	2				
58	Deutsch Bork	horizontaler Riss über Haupteinfahr	2				
59	Deutsch Bork	Sichtschutz in die ersten zwei Sichtfenster-Reihen des Rolltores-Nordseite (8 Stück)	3				
60	Deutsch Bork	4 x Oberlichter-Sonnenschutzfolie	3				
61	Deutsch Bork	1 x Rauchmelder im eingangsbereich Decke	2				
62	Deutsch Bork	Nachziehen der Silikonfugen im Fußbodenbereich Unkleide Frauen	2				
63	Deutsch Bork	horizonttaler Riss im Mauerwerk - Küchenbereich	2				
64	Deutsch Bork	Abwassergrube - Umrüstung in Anschluß Abwasser Gruben: 2 Stück => 2 x 5 cqm = 10 cqm x 2 = 20 cqm 2 Abfahren pro Jahr Druckabwasserleitung	3				
65	Deutsch Bork	Schwarz-Weiß-Trennung	1	1	V1 - strategisch: mobile Lösung	2025	

lfd. Nummer	Feuerwehrgerätehaus	Mängel/Hinweise Wünsche/Anregungen	Priorität 1 bis 3	Unterprio von Prio 1	zugehörigeMaßnahme	Umsetzungsjahr	Kosten-schätzung in Euro
66	Neuendorf	Abgasabsauganlage nicht vorhanden	1	2	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
67	Neuendorf	Schwarz / Weiß Trennung nicht vorhanden	1	1	V1 - strategische Ausrichtung allgemein? Erhalt oder Zusammenlegung mit anderer OW V2 - strategisch: bei Erhalt -> mobile Umkleide V3 - strategisch: bei Erhalt -> Neubau OW für ca. 1,1 Mio Euro (1 Tor) V4 - strategisch: Umzug und Zusammenlegung mit der OW Brück GH Feldstraße oder OW GH Brück GH P.d.J. oder OW Borkheide	2024	
68	Neuendorf	Spinte für Einsatzkleidung nicht vorhanden	1	1	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
69	Neuendorf	Sanitäranlagen nicht vorhanden (aktuell Doppelnutzung mit Gemeindehaus, 1 x Unitoilette + 1 x Behinderten-WC) Gemeindehaus- Feuchtigkeit im Sockelbereich	1	1	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
70	Neuendorf	Parkplätze für Einsatzkräfte nicht vorhanden	1	3	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
71	Neuendorf	Schulungsraum nicht vorhanden	2		V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024		
72	Neuendorf	Lagermöglichkeiten (Trennung Ausbildungsmaterial und Kraftstoffe / Öle etc.) nicht vorhanden	1	1	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
73	Neuendorf	Hygienemaßnahmen, Waschbecken, Stiefelwäsche, Desinfektionsmittel/ -spender nicht vorhanden	1	1	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
74	Neuendorf	Gebäudesicherheit	1	3	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
75	Neuendorf	getrennte Zu - Abwege nicht vorhanden	1	3	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
76	Neuendorf	Tor-Haupthaus zu klein und undicht (Zuglucht)	1	3	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
77	Neuendorf	Tore sind nicht gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen gesichert	1	3	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
78	Neuendorf	keine festen Torgriff	1	2	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
79	Neuendorf	Stolperfalle im Eingangsbereich	1	3	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
80	Neuendorf	Bewegungsmelder im Eingangsbereich fehlen	2		V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024		
81	Neuendorf	Schimmel, Feuchte, Salpeter in den Wänden	1	1	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
82	Neuendorf	Kein abschließbares Büro für den Ortswehrführer inkl. Büromöbel vorhanden	2		V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024		
83	Neuendorf	Keine Möglichkeit zum Aufbau einer Jugendfeuerwehr	2		V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024		
84	Neuendorf	Platzbedarf für Fahrzeug nicht ausreichend (Sicherhaeitsabstand nicht gewährleistet / Höhe zu gering)	1	3	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
85	Neuendorf	Heizungen werden elektrisch betrieben	2		V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024		
86	Neuendorf	Beleuchtung veraltet	2		V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024		
87	Neuendorf	Ausfahrt stellt einen Gefahrenbereich dar (Buswendeschleife / Kreuzungsfreiheit der Fußwege mit ausfahrenden Einsatzfahrzeugen)	1	3	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	
88	Neuendorf	Fenster nicht blickdicht und nicht bruchsicher	2		V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024		
89	Neuendorf	keine Online-Möglichkeit zur Eintragung ins Verbandsbuch	2		V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024		
90	Neuendorf	Giebel-Westseite nicht gedämmt und geputzt	3		V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024		
91	Neuendorf	Zwangslüftung in Lagerraum notwendig (flüchtige organische Stoffe)	1	2	V1 - Erhalt der OW ? V2 - Umzug + Zusammenlegung in OW Feldstraße bis Ende 2024	2024	

lfd. Nummer	Feuerwehrgerätehaus	Mängel/Hinweise Wünsche/Anregungen	Priorität 1 bis 3	Unterprio von Prio 1	zugehörigeMaßnahme	Umsetzungsjahr	Kosten-schätzung in Euro
92	Brück Feldstraße	Schwarz/Weiß Trennung	1	1	V1 - operativ: Nutzung Versammlungsraum V2 - strategisch: mobile Umkleide	2024	
93	Brück Feldstraße	Kombinierte Luft- & Ladeerhaltung für die Einsatzfahrzeuge	2				
94	Brück Feldstraße	Tore umrüsten auf Fernbedienung	3		Umbau		
95	Brück Feldstraße	Beleuchtung / Leuchtmittel komplett auf LED umstellen	3				
96	Brück Feldstraße	Seiteneingangstür Fahrzeughalle, Schließzylinder schließt nicht dreht ins Leere und nimmt Schließnase nicht mit zum Öffnen Einfassung Fasche nacharbeiten - Fluchttür	1	3		2024	
97	Brück Feldstraße	Malerarbeiten in der Fahrzeughalle und Sozialtrakt	2			2025	
98	Brück Feldstraße	Blechschränke für Ersatz offenes Regal/ Lagerung Öle/Schmierstoffe	2			2025	
99	Brück Feldstraße	elektrische Anlage (Deckenlampe) vor Duschtrakt überprüfen, Sicherung fällt aus - Kurzschluss ?	1	1		2024	
100	Brück Feldstraße	Männerdusche, Waschbecken rechts kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn	2			2024	
101	Brück Feldstraße	Frauendusche, Handbrause mit Schlauch erneuern	2			2024	
102	Brück Feldstraße	Fahrzeughalle, Doppelsteckdose Blende / Abdeckung gebrochen	1	2		2024	
103	Brück Feldstraße	Fahrzeughalle, Wasserhähne instand setzen schließen schlecht	2				
104	Brück Feldstraße	Außenbereich die Löcher in der gepflasterten Fläche beseitigen	1				
105	Brück Feldstraße	Mülltonnenbox für außen abschließbar	2		Mülltonnen können abschließbar and die Hauswand-Westseite gestellt werden	2024	
106	Brück Feldstraße	Sichtschutz zur präventiven Einbruchsicherheit an 16 Fenster der zwei Sektionaltore	3		Klebefolie	2025	
107	Brück Feldstraße	Männertoilette Schimmel in Deckenixel, Fugenauslösung	1	1		2024	
108	Brück Feldstraße	Gesimskasten Verkleidungsbrett lose	2			2025	
109	Brück Feldstraße	dauerhafte Zwangsbelüftung der Fauhrzeughalle, zu intensiver olfaktorische Wahrnehmung von leichtflüchtigen organischen Stoffen (Benzin, Lösemittel, Lacke u.v.m.)	1	2	Tellerventile	2025	

lfd. Nummer	Feuerwehrgerätehaus	Mängel/Hinweise Wünsche/Anregungen	Priorität 1 bis 3	Unterprio von Prio 1	zugehörigeMaßnahme	Umsetzungsjahr	Kosten-schätzung in Euro
110	Brück Platz der Jugend	Schwarz/Weiß Trennung	1	1	V1 - operativ: Nutzung Versammlungsraum Nutzung anteilig Versammlungsraum für "weiße Spinte" kombiniert mit Einbau von Rutschstange um zügig vom 1. OG ins EG zu gelangen gemäß DGUV 205-008 Dafür soll die Fläche zum Umkleiden für jede Ein-satzkraft nach DIN 14092-1 mindestens 1,2 m² betragen. V2 - strategisch: mobile Umkleide V3 - strategisch: Erweiterung der OW P.d.J. mind. um einen Kapazitätsanteil von OW Brück GH Neuendorf	2025	
111	Brück Platz der Jugend	Kombinierte Luft- & Ladeerhaltung für die Einsatzfahrzeuge	2				
112	Brück Platz der Jugend	Tore umrüsten auf Fernbedienung	3				
113	Brück Platz der Jugend	Beleuchtung / Leuchtmittel komplett auf LED umstellen	3				
114	Brück Platz der Jugend	Malerarbeiten Fassade „altes“ GH und Turm mit Simskasten	2			2025	
115	Brück Platz der Jugend	Malerarbeiten Flur mit Treppenflur und Fahrzeughalle	2			2025	
116	Brück Platz der Jugend	Blechschränke für Lagerung Öle/Schmierstoffe	2			2025	
117	Brück Platz der Jugend	dauerhafte Zwangsbelüftung der Fauhrzeughalle, zu intensiver olfaktorische Wahrnehmung von leichtflüchtigen organischen Stoffen (Benzin, Lösemittel, Lacke u.v.m.)	1	2	Tellerventile	2025	
118	Brück Platz der Jugend	Fliesensockel an den Säulen in der Fahrzeughalle erneuern	2			2025	
119	Brück Platz der Jugend	Silikonnaht zwischen Fußboden und Wand in der Fahrzeughalle erneuern	2			2025	
120	Brück Platz der Jugend	Entwässerungsrinne unter den Fahrzeugen so Spannungsfrei machen das die Rosten wieder mit der Hand heraus zu nehmen sind (mittleres Tor)	2			2025	
121	Brück Platz der Jugend	dauerhafte Zwangsbelüftung der Fauhrzeughalle, zu intensiver olfaktorische Wahrnehmung von leichtflüchtigen organischen Stoffen (Benzin, Lösemittel, Lacke u.v.m.)	1	2	Tellerventile	2025	
122	Brück Platz der Jugend	Türrahmen zur Fahrzeughalle einputzen (Mörtel raus gefallen)	1	2		2024	
123	Brück Platz der Jugend	Türlaibung zum Aufenthaltsraum ausbessern	2			2025	
124	Brück Platz der Jugend	restliche Dachfenster erneuern	1	1	mit Schwing- und Klappfunktion	2024	
125	Brück Platz der Jugend	Sonnenschutzrollos dann an den neuen Dachfenster anbringen (Schulungsraum/Versammlungsraum und Büros)	3			2026	
126	Brück Platz der Jugend	Klimatisierung Versammlungsraum	3		Lüftungsanlage seit einigen Jahren nicht in Betrieb, Inbetriebnahme fraglich, müsste wieder neu sicherheitstechnisch von einer ZÜ-Stelle abgenommen werden		
127	Brück Platz der Jugend	Lüftungsanlage im Schulungsraum reparieren	3		Lüftungsanlage seit einigen Jahren nicht in Betrieb, Inbetriebnahme fraglich, müsste wieder neu sicherheitstechnisch von einer ZÜ-Stelle abgenommen werden		
128	Brück Platz der Jugend	RWA ist außer Betrieb, reparieren	1	1		2024	
129	Brück Platz der Jugend	obere Etage alle Türen mit Glasscheiben einsetzen um mehr Tageslicht in den Flur zu bekommen und bei geschlossenen Türen noch eingeschaltetes Licht zu sehen (Strom sparen)	3			2026	
130	Brück Platz der Jugend	Trockenbausanierung Toilette/Küche nach dem Wasserschaden 12/2021 Kameralöcher schließen Decke malern von Wasserschaden inkl. Schimmelschutz	2			2024	
131	Brück Platz der Jugend	Dusche Männer oben, Trennwände montieren	3			2026	
132	Brück Platz der Jugend	Toilette Frauen oben linke, Bewegungsmelder für Lüfter erneuern	2			2024	
133	Brück Platz der Jugend	Toilette unten rechte, Toilettendeckel kaputt ersetzen	2			2024	
134	Brück Platz der Jugend	Remise altes Holztor durch ein neues Tor ersetzen	2			2025	
135	Brück Platz der Jugend	Dach an der Remise, Dachrinne anbringen	2			2025	
136	Brück Platz der Jugend	Mülltonnenbox für außen abschließbar	3		abschließbare Mülltonen auch ausreichend, Nordseite	2025	
137	Brück Platz der Jugend	hinter dem Schlauchturm die Lücke (Dreckecke) zwischen Neuen und Altem GH schließen, mittels Baumaßnahme (z.B. Wintergarten), dann kann das alten Gerätehaus auch von innen her betreten werden	3			2026	
138	Brück Platz der Jugend	Zaun setzen, Absperrung zur vermeidung Naturtoilette der Spielplatznutzer auf dem OW-Gelände	3			2025	
139	Brück Platz der Jugend	Fugen im Fußboden der Fahrzeughalle lösen sich raus	2				
140	Brück Platz der Jugend	Sichtschutz zur präventiven Einbruchsicherheit an Sektionaltoren 5 Tore - 27 Fenster 2 Tore 2 Fensterstreifen - 16 Stück inkl. Tür	2			2025	

lfd. Nummer	Feuerwehrgerätehaus	Mängel/Hinweise Wünsche/Anregungen	Priorität 1 bis 3	Unterprio von Prio 1	zugehörigeMaßnahme	Umsetzungsjahr	Kosten-schätzung in Euro
141	Gömnigk	Schwarz-Weiß-Trennung kann nicht umgesetzt werden	1	1	V1 - operativ: Nutzung Versammlungsraum gemäß DGUV 205-008 Dafür soll die Fläche zum Umkleiden für jede Ein- satzkraft nach DIN 14092-1 mindestens 1,2 m² betragen. V2 - strategisch: mobile Umkleide	2025	
142	Gömnigk	Sichtschutz auf 8 Scheibenfenster für Hallentor	3				
143	Gömnigk	dauerhafte Zwangsbelüftung der Fauhrzeughalle, zu intensiver olfaktorische Wahrnehmung von leichtflüchtigen organischen Stoffen (Benzin, Lösemittel, Lacke u.v.m.)	1	2	Tellerventile	2025	
144	Linthe	fehlende Lagermöglichkeiten	3		Aufstellen Fertigdoppelgarage (nur Elektroanschluß)		
145	Linthe	keine Schwarz/Weiß-Trennung ( Umkleidespinte der Einsatzkräfte stehen im der Fahrzeughalle, weil kein anderer Platz zur Verfügung steht	1	1	V1 - operativ: Nutzung Versammlungsraum gemäß DGUV 205-008 Dafür soll die Fläche zum Umkleiden für jede Ein- satzkraft nach DIN 14092-1 mindestens 1,2 m² betragen V2 - strategisch: mobile Umkleide	2025	
146	Linthe	feuchte Aussenwand bei Sektionaltor	1	2			
147	Linthe	Dachüberstand - Holz muss gestrichen werden	2			2026	
148	Linthe	Zwangsbelüftung in HAR (flüchtige orghanische Stoffe)	1	2	Tellerventile	2025	
149	Linthe	dauerhafte Zwangsbelüftung der Fauhrzeughalle, zu intensiver olfaktorische Wahrnehmung von leichtflüchtigen organischen Stoffen (Benzin, Lösemittel, Lacke u.v.m.)	1	2	Tellerventile	2025	
150	Damelang	Bedarf einer zweiten separaten Toilette inkl. Dusche	3				
151	Damelang	Bedarf verschließbares Lager für diverse Geräteschaften u.a. für zweiten Schlauchsatz, Ölbindemittel, Trinkwassernotversorgung	2				
152	Damelang	Trennung Fahrzeughalle und Umkleide, da sich die Kammeraden in unmittelbarer Umgebung vom Feuerwehrfahrzeug umziehen und dies zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann. Teilweise müssen Kameraden vor das Fahrzeug laufen, um zu Ihrem Spint zu gelangen	1	1			
153	Damelang	Einhaltung Verkehrsflächen nach DGUV in der Fahrzeughalle nicht möglich	1	3			
154	Damelang	Schwarz-Weiß-Trennung von Kleidung aktuell nicht möglich	1	1	V1 - strategisch: mobile Umkleide V2 - strategisch: Neubau OW für ca. 1,1 Mio Euro (1 Tor) V2 - strategisch: Umzug + Zusammenlegung in OW Cammer	2025	
155	Damelang	Fahrzeughalle der FW-Damelang ist momentan Fahrezughalle, Umkleide und Lager zugleich	1	3			
156	Damelang	Amtslogo auf Auto soll Standard sein und nicht die Bezeichnung der Ortwehr	2			2025	
157	Damelang	Funkkenner fehlt	1	1		2025	
158	Damelang	dauerhafte Zwangsbelüftung der Fauhrzeughalle, zu intensiver olfaktorische Wahrnehmung von leichtflüchtigen organischen Stoffen (Benzin, Lösemittel, Lacke u.v.m.)	1	2	Tellerventile	2025	
159	Damelang	Austausch der zwei Tor in manuelle gedämmte Tore	2			2026	
160	Cammer	Akustikdecke im Versammlungsraum	3				
161	Cammer	Zwangsbelüftung in Halle und Lagerraum oder Gitter vor den Oberlichtern (2 Stück vorne und hinten)	1	2	Gitter vor Oberlichter	2025	
162	Cammer	Sichtschutz auf die fenster der Tor - 12 Stück	3				
163	Cammer	Schwarz-Weiß-Trennung	1	1	V1 - operativ: Nutzung Versammlungsraum V2 - strategisch: mobile Umkleide V3 - strategisch: perspektivische Erweiterung der OW um die Kapazitäten der OW Damelang mit ca. 500 Teuro	2025	