

SCHADENZENTRUM KÖHLER

GmbH & Co. KG

Thomas Köhler | Kraftfahrzeugsachverständiger
von der IHK Halle-Dessau öffentlich bestellt und vereidigt für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen



Unfallschaden-/ Kraftfahrzeuggutachten

Fahrzeugbewertungen

Beweissicherungsgutachten

Motorengutachten

Landtechnikgutachten

Oldtimergutachten

Maschinen- und Baumaschinengutachten

Technische Gutachten

Waschanlagenschadengutachten



Schadenzentrum Köhler GmbH & Co. KG, Horstweg 8, 14482 Potsdam

KSA Kommunalen Schadensausgleich
Abt. Kraftschaden
Konrad-Wolf-Straße 91/92
13055 Berlin

Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Gutachten

Duplikat

Betreff: Teilkasko-Sturmschaden

Vers.-Nehmer: Amt Brück
Ernst-Thälmann-Straße 59
14822 Brück
Schaden-Nr.: 22 71 0 01149 BEH

Werkstatt: Autohaus Mothor - Volkswagen
Vertragshändler
Carl-Reichstein-Str. 35
14770 Brandenburg an der Havel

Schad.-Datum: 17.02.2022

Auft.-Datum: 01.03.2022

Bes.-Datum: 04.03.2022 08:30

Besichtigt von: KFZ-Sachverständiger
Ringo Gotsch

Auftraggeber: Mitglied i.A. KSA
Bes.-Ort: Bauhof Borkheide
Kirchanger 3
14822 Borkheide

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug mit dem Kennzeichen **PM-XZ 224** wurde auftragsgemäß ein Gutachten erstellt.

Zum Versand geben wir Ihnen folgende Informationen:

- Original an Versicherung KSA
- Kopie an Mitglied

Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit dem Unterzeichner in Verbindung.

Büro: **0331/2007974** / Mobil: **0151 74500438**.

Mit freundlichen Grüßen


KFZ-Sachverständiger
Ringo Gotsch

23 Fotos



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: PM-XZ 224
Fahrzeugart: Lkw
Aufbau: Pritschenwagen
Fabrikat: Volkswagen
Typ / Untertyp: Transporter Pritsche Doppelkabine lang
KBA-Nummer: 0603/AVZ
Fzg.Ident.-Nummer: WV1ZZZ7JZKX016218
Erstzulassung: 26.02.2019 Zulassungsbescheinigung Teil I (Kopie)
Letzte Zulassung: 26.02.2019 Zulassungsbescheinigung Teil I (Kopie)

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel OBD / Reihe / 4
Getriebe / Anzahl der Gänge: Schaltgetriebe / 5
Schadstoffklasse: Euro 6
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 75
Hubraum in ccm: 1968
Anzahl der Türen: 4
Radstand: 3400
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 6
Nächste HU: 02.2023
Laufleistung in KM abgelesen: 17671 vom Tacho

Leermasse in kg: 1.847 - 2.080
Gesamtmasse in kg: 2.800

Bereifung:

v.l.	7,0 mm	215/65 R16 C 109/107R
Continental Conti		Allwetterreifen
Vanco four Season		
2		
v.r.	7,0 mm	215/65 R16 C 109/107R
Continental Conti		Allwetterreifen
Vanco four Season		
2		
h.r.	7,0 mm	215/65 R16 C 109/107R
Continental Conti		Allwetterreifen
Vanco four Season		
2		
h.l.	7,0 mm	215/65 R16 C 109/107R
Continental Conti		Allwetterreifen
Vanco four Season		
2		

Allgemeinzustand: gepflegt
Karosseriezustand: gepflegt



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Lackzustand:	gepflegt
Besichtigungszustand:	unverändert und unzerlegt
Anstoßbereich:	Elementarschaden
Farbe / Lackart:	leuchtorange / uni
Ausstattung:	siehe Kalkulation / Bewertung
Reparierte Vorschäden:	keine reparierten Vorschäden offenbart oder erkennbar
Unreparierte Vorschäden:	alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren
Bemerkungen:	

Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg



Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Wiederbeschaffungswert		ausreichend
2. Reparaturkosten	inkl. MwSt.	9.499,23 EUR
davon		
• Basisfahrzeug <i>Fahrgestell+Motor</i>		9.499,23 EUR
• Aufbau		0,00 EUR
• Abzüge NfA		- 0,00 EUR
3. Restwert		nicht ermittelt

Beurteilung

Aufgrund der zu erwartenden Reparaturkosten besteht kein Hinderungsgrund für eine Instandsetzung des Fahrzeuges, gemäß den Bedingungen liegt ein **Reparaturschaden** vor.



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 01.03.2022 wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug besichtigt und ein Gutachten nach **Kasko-Gesichtspunkten** erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Mitglied i.A. KSA

Besichtigung / Informationen

Die Besichtigung des unzerlegten Fahrzeuges erfolgte nach telefonischer Terminvereinbarung am 04.03.2022 auf dem Gelände der Firma Bauhof Borkheide durch den Sachverständigen. Anwesend waren seitens des Versicherungsnehmers, Herr Holtmann, Leiter Bauhof vor Ort.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadensfeststellung ausreichend.

Unterlagen

Die Liefer- und Ausrüstungslisten für das Fahrzeug wurden dem Sachverständigen vom zuständigen Mitarbeiter des Versicherungsnehmers, Frau Lehmann, Mitarbeiterin Amt Brück übersandt.

Weiterhin lagen folgende Unterlagen vor

- Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie
- KVA der Firma Autocenter Mothor GmbH, 39576 Stendal über EUR 12.168,06 brutto
- Schadenmeldung

Hinweis

Die Fahrzeugidentität konnte anhand der vorgelegten Fahrzeugunterlagen sowie der am Fahrzeug abgelesenen Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) überprüft werden. Eine Übereinstimmung lag vor.



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen	:	PM-XZ 224
Fahrzeugart	:	Lkw
Aufbau	:	Pritschenwagen
Hersteller	:	Volkswagen
Typ / Untertyp	:	Transporter / Pritsche Doppelkabine lang
Fahrzeugidentifikationsnummer	:	WV1ZZZ7JZKX016218 -Übereinstimmung geprüft-
Erstzulassung	:	26.02.2019 Zulassungsbescheinigung Teil I (Kopie)
letzte Zulassung	:	26.02.2019 Zulassungsbescheinigung Teil I (Kopie)
Motorart / Bauform / Zylinder	:	Diesel OBD / Reihe / 4
Getriebe	:	Schaltgetriebe
Schadstoffklasse	:	Euro 6
Leistung in kW	:	75
Hubraum in ccm	:	1968
Anzahl der Türen	:	4
Radstand	:	3400
Anzahl Achsen / angetr. Achsen	:	2 / 1
Anzahl der Plätze	:	6
nächste HU	:	02.2023
Laufleistung in km - abgelesen	:	17671 KM vom Tacho
Leermasse in kg	:	1847 kg
Gesamtmasse in kg	:	2800 kg

Bereifung:

v.l.	7,0 mm	215/65 R16 C 109/107R	Continental Conti Vanco four Season 2
v.r.	7,0 mm	215/65 R16 C 109/107R	Continental Conti Vanco four Season 2
h.r.	7,0 mm	215/65 R16 C 109/107R	Continental Conti Vanco four Season 2
h.l.	7,0 mm	215/65 R16 C 109/107R	Continental Conti Vanco four Season 2

Allgemeinzustand	:	gepflegt
Besichtigungszustand	:	unverändert und unzerlegt
Farbe / Lackart	:	leuchtorange / uni



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Fahrzeugausstattung

Basis-Fahrzeug

- Longlife-Service; Nichtraucher-Paket; Zul. Gesamtgewicht 2,80 t; Außenspiegel mit Bügel; Tagfahrlicht; Wärmeschutzverglasung; Frontscheibe Verbundglas getönt; Heckscheibe; Airbag Fahrer-/Beifahrerseite; Airbag Beifahrer abschaltbar; Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi; Handschuhfach abschließbar; Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus; Pollenfilter; Sitzbezug / Polsterung: Stoff; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz; Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr); Innenspiegel abblendbar; Wegfahrsperre (elektronisch); Anti-Blockier-System (ABS); Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA); Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake); Fahrwerk 16"; Stahlfelgen 6,5x16; Reifen 215/65 R16C 106/104 T; Reifen-Reparaturkit; Lenksäule (Lenkrad) verstellbar; Servolenkung; Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe; Batterie 68 Ah; Generator: Valeo; Kraftstofftank: 70 Ltr.; Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine; Radstand 3400 mm; Antriebsart: Frontantrieb; Getriebe 5-Gang; Außenspiegel konvex, mit Bügel, links; Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts;
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI; Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI KAT (CXGB); Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6; Start/Stop-Anlage Motor; Generator 140 A; Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth; Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion); Rundumkennleuchte; Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus); Armaturentafel mit Zusatzkonsole; Anhängerkupplung: Kugelkopf fest; Anhänger-Stabilisierungs-Programm; Lautsprecher (2);

Allgemeiner Fahrzeugzustand

Der Pflege- und Erhaltungszustand des in Augenschein genommenen Fahrzeuges wird mit gepflegt angegeben.

Vorschäden / unreparierte Vorschäden

Vorschäden

keine reparierten Vorschäden offenbart oder erkennbar

Unreparierte Vorschäden

alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Schadenhergang

Nach Angaben des Mitarbeiters des Mitgliedes, Herrn Holtmann, stürzte ein Baum auf das Fahrzeug.

Verkehrssicherheit

Das Fahrzeug ist noch verkehrssicher, jedoch nur eingeschränkt nutzbar.

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung fahrfähig.

Schadenbeschreibung

Schadenbild Basisfahrzeug

- Pritschenboden gebrochen
- Pritschenrahmen rechts verbogen
- Scharnier vorn an Bordwand rechts gebrochen
- Leitergestell von oben rechts angestoßen und nach unten gedrückt, Fuß rechts verbogen
- Bordwand vorn durch Verschraubung Leitergestell aufgerissen
- Tür hinten rechts eingedrückt, durchgedrückt und geknickt

Reparaturumfang

- Pritschenboden mit Rahmen erneuern
- Scharnier Bordwand rechts erneuern
- Bordwand vorn erneuern
- Fuß Leitergestell instandsetzen
- Tür hinten rechts erneuern und lackieren

Notreparatur

Eine Notreparatur ist mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.

Abzüge Neu für Alt

Keine Abzüge Neu für Alt aufgrund des Alters und des Zustandes.

Wiederbeschaffungswert

Die Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes ist unter Berücksichtigung der Differenz zwischen den voraussichtlichen Reparaturkosten und dem Bereich des Wiederbeschaffungswertes nicht erfolgt.



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Schadenbehebung und Reparaturkosten

Die Kalkulation der Reparaturkosten erfolgte mit den Stundensätzen der angegebenen Werkstatt, Autohaus Mothor - Volkswagen Vertragshändler, 14770 Brandenburg an der Havel.

- ET-Aufschläge/Verbringungskosten wurden nicht mit kalkuliert

Auf die im Gutachten angegebenen Ersatzteilpreise (UPE des Herstellers) wird bei Reparatur in der angegebenen Werkstatt ein Zuschlag in Höhe von 15,00 % erhoben.

Wird die Reparatur in der angegebenen Werkstatt durchgeführt, fallen Verbringungskosten in Höhe von EUR 90,00 netto an.

Aufgrund der zu erwartenden Reparaturkosten besteht aus wirtschaftlicher und technischer Sicht kein Hinderungsgrund für die Durchführung der Reparatur.

Für die Reparatur des Fahrzeuges wären voraussichtlich Aufwendungen, die im Einzelnen der EDV Kalkulation **Anlage 1** zu entnehmen sind, wie folgt erforderlich:

Basisfahrzeug

inkl. MwSt.

9.499,23 EUR

Abzüge NfA

inkl. MwSt.

- 0,00 EUR

Reparaturkosten gesamt

inkl. MwSt.

9.499,23 EUR

Der in der beiliegenden Kalkulation aufgezeigte Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste fachgerechte Instandsetzung unter Beachtung technischer und wirtschaftlicher Aspekte. Bei den Ersatzteilpreisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers. Die Arbeitszeiten entsprechen den Vorgaben des Herstellers, Richtzeiten wurden vom Sachverständigen, den Erfordernissen entsprechend, vorgegeben.



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Hinweise zum Kostenvoranschlag

Der vorliegende KVA wurde am Fahrzeug geprüft und folgendes festgestellt.

Der KVA beinhaltet 15% UPE Aufschläge und EUR 90,00 netto Verbringungskosten. Weiterhin soll die Ladeklappe rechts erneuert werden. Hier ist jedoch nur das Scharnier vorn abgebrochen. Dieses kann separat erneuert werden. Daher ist die Erneuerung sachverständigenseits nicht nachvollziehbar. Auch die Erneuerung des Leitergestelles ist nicht nachvollziehbar. Dieses kann instandgesetzt werden.

Somit ist zusammenfassend festzustellen, dass der vorliegende KVA nicht schadenbedingt erstellt wurde und sachverständigenseits nicht nachvollziehbar ist.

Beurteilung

Aufgrund der zu erwartenden Reparaturkosten besteht kein Hinderungsgrund für eine Instandsetzung des Fahrzeuges, gemäß den Bedingungen (AKB) liegt ein **Reparaturschaden** vor, da die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert nicht überschreiten.

Schlussbemerkung

Die Schadenaufnahme und Bearbeitung des Gutachtens erfolgte durch den Sachverständigen Ringo Gotsch.



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778
Schadenzentrum Brandenburg

Reparaturkosten-Kalkulation

Anlagedatum: 04.03.2022
Ordnungsnummer: 31469386 20220304105200571

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches	PM-XZ 224
Haupttyp:	Transporter	Kennzeichen:	
Untertyp:	Pritsche Doppelkabine lang	Erstzulassung:	26.02.2019
VIN:	WV1ZZZ7JZKX016218	Laufleistung laut	17.671
DAT Europa-Code®:	02 905 052 007 0004	Tacho:	
KBA-Schlüssel:	0603/AVZ	Fahrzeugfarbe:	Leuchtorange
Motor:	Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	Farbcode:	E3
Karosserie:	Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine	Lacknummer:	LP2C
Getriebe:	Getriebe 5-Gang		
Bauzeit:	5900		

Serienausstattung

26911 Airbag Beifahrer abschaltbar	37900 Innenspiegel abblendbar
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	09208 Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	77400 Kraftstofftank: 70 Ltr.
70405 Antriebsart: Frontantrieb	69500 Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
15411 Außenspiegel konvex, mit Bügel, links	00504 Longlife-Service
15412 Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts	01414 Nichtraucher-Paket
15408 Außenspiegel mit Bügel	29200 Pollenfilter
72504 Batterie 68 Ah	48007 Radstand 3400 mm
27709 Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	67202 Reifen 215/65 R16C 106/104 T
28113 Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus	68802 Reifen-Reparaturkit
70311 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS,	69800 Servolenkung
EDS und Berganfahrhilfe	30500 Sitzbezug / Polsterung: Stoff
40390 Fahrassistent-System: Bremsassistent (HBA)	33207 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
40959 Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	33913 Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
42102 Fahrwerk 16"	44103 Stahlfelgen 6,5x16
22508 Frontscheibe Verbundglas getönt	18607 Tagfahrlicht
74409 Generator: Valeo	38106 Wegfahrsperre (elektronisch)
75005 Getriebe 5-Gang	22300 Wärmeschutzverglasung
28002 Handschuhfach abschließbar	05107 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
22798 Heckscheibe	

Sonderausstattung

14240 Anhänger-Stabilisierungs-Programm	24509 Lautsprecher (2)
14202 Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	25039 Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
27128 Armaturentafel mit Zusatzkonsole	87071 Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI KAT (CXGB)
24150 Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle,	18920 Rundumkennleuchte
MP3-Wiedergabefunktion)	77227 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
74300 Generator 140 A	79801 Start/Stop-Anlage Motor
28915 Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)	

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile

(Preisdatum : 01.03.2022)

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	24112	7LA841080A	KABINENTUER R.	1	617,00	617,00
E	24134	D 004660M2	2-K-KLEBER / DICHTMASSE SEITENSCHIEBE	1	55,70	55,70
E	96064	7J0829075	LADEKLAPPE V.	1	836,00	836,00
E	96405	7J7801041	PRITSCHENBODEN RAHMEN	1	4.660,00	4.660,00
E		* 7J0 829 367	BUCHSE SCHARNIERLAGER VR	* 1	* 2,52	* 2,52



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E		* 7J0 829 363 A	SCHARNIERLAGER VR LADEBORDWAND	* 1	* 21,01	* 21,01
E		* N 10331103	SCHRAUBEN SCHARNIERLAGER VR	* 2	* 1,26	* 2,52

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Mengeneinheit	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	98903		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1	* 7,50	* 7,50

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Arbeitsart	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
E	24112	58 51 55 50	KABINENTUER H.R. ERS. * AUSGEBAUT UMFASST: TUEFENSTERSCHEIBE H.R. A+E	K	2	1,60	130,00	208,00
A		58 51 19 00	KABINENTUER H.R. A+E	K	2	0,70	130,00	91,00
O		51 01 75 01	KABINENTUER H.R. HOHLR.-KONSERVIEREN	M	3	0,30	125,00	37,50
A	27372	58 63 19 00	DICHTUNG TUEFENSTERSCHEIBE H.R. A+E	K	2	0,40	130,00	52,00
A	96001	51 85 19 00	LADEFLÄCHE KPL. A+E	K	3	1,10	130,00	143,00
A	96063	55 46 20 00	LADEKLAPPEN SEITL. BD. A+E	K	2	0,20	130,00	26,00
E	96064	ARBEITSAUFWAND	LADEKLAPPE V. ERS. * AUSGEBAUT	K	2	0,30	130,00	39,00
A		ARBEITSAUFWAND	LADEKLAPPE V. A+E	K	2	0,20	130,00	26,00
E		55 46 55 50	LADEKLAPPE L. ERS. * AUSGEBAUT	K	2	0,40	130,00	52,00
E		55 46 55 50	LADEKLAPPE R. ERS. * AUSGEBAUT	K	2	0,40	130,00	52,00
E		55 54 55 65	LADEKLAPPE H. ERS. * AUSGEBAUT	K	2	0,40	130,00	52,00
A	96483	55 50 19 00	PRITSCHENBODEN A+E	K	2	0,90	130,00	117,00
T	98033	#01 50 00 00	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION	M	2	0,30	125,00	37,50
E	98903	ARBEITSAUFWAND	HOHLRAUMSCHUTZ NACHARBEITEN	K	2	* 0,20	130,00	26,00
A			LEITERGESTELL/ SCHUTZGITTER AUS-/ EINBAUEN	M	1	* 0,80	125,00	100,00
A			SCHARNIERLAGER VR LADEBORDWAND	M	1	* 0,30	125,00	37,50
I			LEITERGESTELL/ SCHUTZGITTER FUSS RECHTS INSTANDSETZEN	K	1	* 1,20	130,00	156,00

Lackierung

Lackiermethode: Lack-Hersteller-System | Lackart: uni (2-Schicht)

LS	DVN	APN	Benennung	Stufe	ME	Materialkosten	Std.	Lohn	Gesamtpreis
		51 01 71 53	LACKIERUNG VORBEREITEN * LACKSTUFE NT-S1 * TEIL AUSGEBAUT				1,60	232,00	232,00
4	24112	58 51 61 50	KABINENTUER R.	NT-S1	12	121,80	1,20	174,00	295,80



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

LS	DVN	APN	Benennung	Stufe	ME	Materialkosten	Std.	Lohn	Gesamtpreis
			* TEIL AUSGEBAUT						

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	Gesamtpreis
	6.194,75
Gesamtsumme	6.194,75

Summenblock Nebenkosten

Summe Nebenkosten	Gesamtpreis
	7,50

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 1	1,20	130,00	156,00
Karosserie 2	5,70	130,00	741,00
Karosserie 3	1,10	130,00	143,00
Mechanik 1	1,10	125,00	137,50
Mechanik 2	0,30	125,00	37,50
Mechanik 3	0,30	125,00	37,50
Summe aller Arbeitslöhne	9,70		1.252,50

Summenblock Lackierung

Lohn	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn	2,80	145,00	406,00

Material	Summe ME	Preis / ME	Gesamtpreis
2-Schicht	12,00	10,15	121,80

Summe Lackierung

Summe Lohn	Gesamtpreis
Summe Material	406,00
Summe Lackierung	527,80

Gesamtsummen

Summe Ersatzteile	Gesamtpreis
Summe Nebenkosten	6.194,75
Summe Arbeitslöhne	7,50
Summe Lackierung	1.252,50
Reparaturkosten netto	7.982,55
Mehrwertsteuer (19,00%)	1.516,68
Reparaturkosten brutto	9.499,23

Alle Beträge in EUR



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Legende

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
(DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet)

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung
d=Preis aus DMS
T=Technische Prüfung
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

+neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 001



Ansicht diagonal vorn links

Bild Nr. 002



Ansicht diagonal hinten links

Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 003



Ansicht diagonal hinten rechts

Bild Nr. 004



Ansicht diagonal vorn rechts

Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778


Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 005



Innenraum

Bild Nr. 006



Laufleistung abgelesen

Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778


Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 007



Fahrzeugidentifikationsnummer

Bild Nr. 008



Pritschenboden gebrochen, Rahmen Pritschenrahmen geknickt

Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 009



Fuß Schutzgitter rechts verbogen

Bild Nr. 010



Aufschlagspuren Schutzgitter rechts


Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778


Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 011



Schutzgitter am Befestigungspunkt Bordwand vorn ausgerissen

Bild Nr. 012



Schutzgitter am Befestigungspunkt Bordwand vorn ausgerissen


Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778


Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 013



Scharnier Bordwand rechts vorn ausgerissen/ gebrochen

Bild Nr. 014



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778


Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 015



Pritschenrahmen geknickt

Bild Nr. 016



Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778


Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 017



Schadenbereich Tür hr

Bild Nr. 018



Tür hr ein-/ und durchgedrückt, geknickt


Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778


Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 019



Tür hr ein-/ und durchgedrückt, geknickt

Bild Nr. 020



Tür hr ein-/ und durchgedrückt, geknickt

Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 021



Bild Mitglied zum Schadenhergang

Bild Nr. 022



Bild Mitglied zum Schadenhergang

Potsdam, 04.03.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S05RG220778

Schadenzentrum Brandenburg

Bild Nr. 023



Bild Mitglied zum Schadenhergang



Außergewöhnlich persönlich!

Autohaus Mothor GmbH

Volkswagen-PKW/Nfz Vertragspartner



Nutzfahrzeuge

18. Mai 2022

Bearbeiter:

AH Mothor GmbH - Carl-Reichstein-Straße 35 - 14770 Brandenburg

FB I

FB II

FB III

Seite 1 von 3

Servicerechnung

Bitte bei Zahlung angeben!

Rechnungs-Nr. : 8.197.313

Kundennummer : 1014113

Auftrags-Nr. : 247.908

Annahmetag : 26.02.2022

Rechnungsdatum : 17.05.2022

Steuernr. :

Tel.Nr. : 03384462111

Firma

Amt Brück Soziales und Verwaltung

Ernst-Thälmann-Str. 59

14822 Brück

GESCANNT

19. Mai 2022

Volkswagen Nutzfahrzeuge	Transporter DOKA 2,0 I TDI SCR BMT	Lagernr.:	GQX150
Kennzeichen :	PM-XZ224	Erstzulassung:	26.02.2019
Kilometerstand:	18.842	KBA-Nr.:	0603 / AVZ
Servicetyp :	SFD1E2	Farbe:	Leuchtorange
		Fahrgestellnr.:	WV1ZZZ7JZKX016218
		KW / PS:	75 / 102
		HU / AU:	02/2021 / 02/2021

Position	Arbeiten/Teile	Menge	VK-Preis (netto)	Nachlass	Betrag	USt.
FZ 48082	Scheibenkleber Speed Fremdzubeh.	1	39,66 €		39,66 €	1
D 00940104	REINIGLOES	0,25	39,34 €		9,84 €	1
FZ 149360	SCHNEIDEDRAHT FREMDZUBEH.	2	2,80 €		5,60 €	1
N 90685403	SCHRAUBE	4	4,89 €		19,56 €	1
7LA841080A	TUER	1	617,00 €		617,00 €	1
D 437S40A2	KLEBEBAND	1	41,75 €		41,75 €	1
7J0829075	LADEKLAPPE	1	961,40 €		961,40 €	1
7J0829367	BUCHSE	1	2,76 €		2,76 €	1
7J0829363A	LAGER	1	22,54 €		22,54 €	1
N 10331103	SCHRAUBE	2	1,38 €		2,76 €	1
N 10200602	SCHRAUBE	10	2,42 €		24,20 €	1
N 90315204	USCHEIBE	10	1,15 €		11,50 €	1
N 01028712	SCHRAUBE	20	1,27 €		25,40 €	1
N 01152426	USCHEIBE	20	0,22 €		4,40 €	1
N 02214812	MUTTER	20	1,44 €		28,80 €	1
N 10448504	SCHRAUBE	32	0,33 €		10,56 €	1
N 01029316	SCHRAUBE	4	0,63 €		2,52 €	1
N 01167026	USCHEIBE	8	0,84 €		6,72 €	1
N 0111849	MUTTER	8	1,50 €		12,00 €	1
7J7801041	RAHMEN	1	5.359,00 €		5.359,00 €	1
					7.207,97 €	
58515550	TÜR HINTEN RECHTS ERSETZT	2	140,00 €		280,00 €	1
58511900	TÜR HINTEN RECHTS AUS- U.EINGEBAUT	0,7	140,00 €		98,00 €	1
53542000	KOTFLÜGEL HINTEN AUS- U.EINGEBAUT	0,4	140,00 €		56,00 €	1
51017501	KAROSSERIE KONSERVIERT-TÜR H.R.	0,3	102,95 €		30,89 €	1
58631900	DICHTUNG F TÜR HINTEN RECHTS AUS- U.EINGEBAUT	0,4	140,00 €		56,00 €	1

Autohaus
Mothor GmbH
Carl-Reichstein-Straße 35
D-14770 Brandenburg

Telefon: (03381) 79 89 70
Telefax: (03381) 79 89 770
e-mail: service@mothor.de
Internet: www.mothor.de

AG Potsdam
HRB 10904
Steuernr.: 048/105/00625
UST-ID: DE 812283917

Geschäftsführer:
Frank Motejat
Lars Thormann

Volkswagen Bank
Kto.-Nr.: 680 005 627 4
BLZ: 270 200 00
IBAN: DE 83 270 200 00 6800056274
BIC: VOWADE28XXX



Servicerechnung

Bitte bei Zahlung angeben!

Rechnungs.-Nr. : 8.197.313

Kundennummer : 1014113

Auftrags-Nr. : 247.908

Annahmetag : 26.02.2022

Rechnungsdatum : 17.05.2022

Steuernr. :

Tel.Nr. : 0338462111

Firma
Amt Brück Soziales und Verwaltung
Ernst-Thälmann-Str. 59
14822 Brück

Position	Arbeiten/Teile	Menge	VK-Preis (netto)	Nachlass	Betrag	USt
51851900	LADEFLÄCHE KPL. AUS- U.EINGEBAUT	1,1	140,00 €		154,00 €	1
55462000	LADEKLAPPEN SEITLICH AUS- U.EINGEBAUT	0,2	140,00 €		28,00 €	1
ARBEITSAUF WAND	LADEKAPPE V. ERS.	0,3	140,00 €		42,00 €	1
ARBEITSAUF WAND	LADEKAPPE V. A+E	0,2	140,00 €		28,00 €	1
55465550	LADEKLAPPE SEITLICH LINKS ERSETZT	0,4	140,00 €		56,00 €	1
55465550	LADEKLAPPE SEITLICH RECHTS ERSETZT	0,4	140,00 €		56,00 €	1
55545565	LADEKLAPPE HINTEN ERSETZT	0,4	140,00 €		56,00 €	1
55501900	PRITSCHENBODEN AUS- U.EINGEBAUT	0,9	140,00 €		126,00 €	1
	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION					
01500000	-EREIGNISSPEICHER AUSLESEN UND LÖSCHEN	0,3	119,00 €		35,70 €	1
27068950	BATTERIE GELADEN-STÜTZBETRIEB	0,1	102,95 €		10,30 €	1
ARBEITSAUF WAND	HOHLRAUMSCHUTZ NACHARBEITEN	0,2	140,00 €		28,00 €	1
	LEITERGESTELL/SCHUTZGITTER AUS-/EINBAUEN	0,8	102,95 €		82,36 €	1
	SCHANIERLAGER V.R. LADEBORDWAND	0,3	102,95 €		30,89 €	
	LEITERGESTELL/ SCHUTZGITTER FUSS RECHTS INSTANDSETZEN	1,2	140,00 €		168,00 €	1
99999999	RÜCKWAND AUSGEBEULT	0,8	102,95 €		82,36 €	1
51012900	KAROSSERIE GEREINIGT-LACKENTFERNUNG VOR INSTANDSETZUNG	0,3	102,95 €		30,89 €	1
64867750	HECKFENSTERSCHEIBE ABGEDECKT	0,3	102,95 €		30,89 €	1
					1.566,28 €	
FLL	FREMDLEISTUNG LACKIERUNG;FA BALACK RG:31019	1	677,80 €		677,80 €	1
UEBL	Überführung und Teileverbringung zum Lackierer	1	129,27 €		129,27 €	1
					807,07 €	

Auftrags-Nr: 09 AU22000023

Wir bitten um Überweisung.

Es bediente Sie Dennis Stein



AH Mothor GmbH - Carl-Reichstein-Straße 35 - 14770 Brandenburg

Seite 3 von 3

Servicerechnung

Bitte bei Zahlung angeben!

Rechnungs.-Nr. : 8.197.313
 Kundennummer : 1014113
 Auftrags-Nr. : 247.908
 Annahmetag : 26.02.2022
 Rechnungsdatum : 17.05.2022
 Steuernr. :
 Tel.Nr. : 0338462111

Firma
 Amt Brück Soziales und Verwaltung
 Ernst-Thälmann-Str. 59
 14822 Brück

	0 = steuerfrei 0,00%USt.	1 = voller Satz 19,00%USt.	2 = verm. Satz 7,00%USt.	3 = Austauschteil 19,00%USt.	4 = Agenturware/ DP nichtsteuerbar	5 = Diffbest. 19,00%USt.	Gesamt
Netto		9.581,32 €					9.581,32 €
Steuer		1.820,45 €					1.820,45 €
							<u>11.401,77 €</u>

Die Leistungen wurden zwischen 26.02.2022 und 17.05.2022 (Par. 14 Abs.4 Ziffer 6 UStG) erbracht.

Die Rechnung wurde erstellt von: Dennis Stein, gedruckt von: Lisa Winkelmann

Liefer-/Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum, soweit nicht anders angegeben.

ACHTUNG: Die Radschrauben sollten nach jeder Reparatur mit An- und Abbau der Räder nach ca. 50 km nachgezogen werden.
 Kommen Sie einfach vorbei. Wir erledigen das gern für Sie.

balack GmbH · August-Bebel-Straße 21 · 14770 Brandenburg an der Havel

Autohaus
MOTHOR GmbH Volkswagen Servicepartner
Carl-Reichstein-Str. 35
14770 Brandenburg

- Autolackiererei Pkw/Lkw
- Lackierungen aller Art
- Unfallinstandsetzung
- SpotREPAIR
- Lackschadenfreie Instandsetzung
- Bootslackierung

Telefon (03381) 31 63 04
Telefax (03381) 31 63 05
E-Mail info@balack-gmbh.de
Web www.balack-gmbh.de
02.05.2022

Rechnung Nr. 31019

Seite 1

Steuernummer/Finanzamt: 048/106/00557
USt-IdNr.: DE138508625

AUFTRAGSNUMMER: 34544	KOMMISSION: AUFTR.NR 247908		
FAHRGESTELLNUMMER: WV1ZZZ7JZX016218	MOTORKENNBUCHSTABEN: CXGB	KBA SCHLÜSSEL: 0603 / ARH	KFZ-KENNZEICHEN: PM-XZ 224
ERSTZULASSUNG: 26.02.2019	LETZTE ZULASSUNG:	NÄCHSTE HU:	NÄCHSTE AU:
LEISTUNG: 75 KW	HUBRAUM: 1.968 CM ³	KILOMETERSTAND:	BAUJAHR:
ANLIEFERUNG: 29.04.2022	FERTIGSTELLUNG: 02.05.2022		
FABRIKAT:	VW TRANSPORTER (7/SF) PRITSCHEN/DOKA AB 04/15 T6 DOPPELKABINE		
FARBBEZEICHNUNG:	TYP-CODE:6F611		
AUSSTATTUNG:	LEUCHTORANGE (P2C)	FARBCODE:	P2C
	AB 10.2018	CLIMATIC	ZUSATZHEIZUNG
	BUEGELAUSSPENSPIEGEL	RADIO "COMP TOUCH"	BEZUEGE STOFF
	DOPPELSITZBANK V	ZUSATZKONS SCHALTTF	ANHAENGEVORRICHTUNG
	PRITSCHENAUFBAU	GENERATOR 140A	BLUE MOTION
	STOP-START-ANLAGE	1968CCM 75KW	GETRIEBE 5-GANG
	AIRBAG LINKS/RECHTS	215/65 R16C 8PR	FELGE 6,5 J X 16
	RADABDECKUNG M	FREISPRECHEINRICHTG	ABGASNORM EURO 6+
	RADSTAND 3400 MM		
LACKIERUNG:	MONT-TEILE AUSGEBAUT	2-SCHICHT-UNI	

KALKULATION NACH SYSTEM AUDATEX

LACKIERUNG (LACKIERZEIT SYSTEM VW)
ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 145.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.- PREIS
58 51 61 50	KABINENTUER R	NEUTEILLACK S1	12	174,00
KN	RÜCKWAND	SMARTREPERATUR		150,00*
51 01 71 53	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG		16	232,00
	NEUTEIL S1 METALL			
	(TEIL/E AUSGEBAUT)			

Geschäftsführer: André Großer
HRB Nr.: 35 60

Commerzbank
(BLZ 160 800 00) · Konto-Nr.: 0 419 476 700
IBAN: DE 54 1608 0000 0419 4767 00
BIC: DRESDEFF160

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
(BLZ 160 500 00) · Konto-Nr.: 3 619 002 320
IBAN: DE 24 1605 0000 3619 0023 20
BIC: WELADED1PMB

ZUSAMMENFASSUNG				EUR	EUR
LACKIERUNG					
ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
ARBEITSLOHN	28 AW	X	145,00 EUR/STD	406,00	
FIXLOHN				150,00	
LACKIERMATERIAL	12 ME	X	10,15 EUR	121,80	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					677,80
REPARATURKOSTEN:					677,80

BETRAG OHNE UST.	677,80 EUR
UST. 19,0%	128,78 EUR
ENDBETRAG	806,58 EUR

ZAHLUNGSBEDINGUNG: ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUG.

Fahrzeug nicht vor 6 Wochen nach Abholung mit Heißdampfstrahler reinigen, danach mindestens 30 cm Düsenabstand einhalten. Für durch Nichtbeachtung entstehende Lackschäden übernehmen wir keine Gewährleistung.

Eine Lackierung ist wie ein Eisberg; 80 % unserer Arbeit verbirgt sich unter dem Lack!

Vielen Dank für Ihren Auftrag !