

Apr 19	291,80	
Apr 19	377,05	
Jul 19	218,54	
Okt 19	763,60	
Sep 19	266,99	
Nov 19	219,34	
Mrz 20	123,18	
Jun 20	3.075,77	Kupplungsschaden instandgesetzt / erneuert
Jul 20	50,19	
Jan 21	1.059,86	Rep. Beleuchtungsanlage
Jan 21	65,45	
Mrz 21	2.124,00	Sensoren Motorsteuerung defekt / erneuert
Jun 21	1.267,29	Lenksäulendämpfer defekt / erneuert
Sep 21	4.006,19	Druckluftkompressor defekt / erneuert
Sep 21	191,85	
Nov 21	2.303,23	Kupplungsschaden instandgesetzt/erneuert
Nov 21	128,72	
Mrz 22	41,65	
Mrz 22	1.352,91	Ölkühler undicht / erneuert
Jun 22	199,86	
Jun 22	50,00	
Sep 22	258,08	
Jun 23	221,23	
Aug 23	174,81	
Aug 23	685,37	
Okt 23	1.276,41	Steuerblock Hudraulik undicht / abgedichtet
Jan 24	255,10	
Jan 24	72,59	
Jul 24	2.166,24	Div. Rep. Rundumleuchte, Luftkupplungen, Winkelverschraubung
Aug 24	8.321,03	Kupplungs- und Schwungradschaden instandgesetzt
Aug 24	2.891,59	Klimaanlage defekt / erneuert
Apr 25	1.701,46	Reifen vorne neu
Apr 25	242,02	
Mai 25	558,49	
	<u>37.001,89</u>	