



Kfz.- Sachverständigen- & Ingenieurbüro Lindner und Klein LuK GmbH

Vertragspartner der GTÜ



Kfz.-Sachverständigen- & Ingenieurbüro Lindner und Klein LuK GmbH
Treuenbrietzener Tor 1A, 14943 Luckenwalde

Amt Brück für die Gemeinde Linthe
Ernst-Thälmann-Straße 59
14822 Brück

Büro Luckenwalde
Treuenbrietzener Tor 1A
14943 Luckenwalde
Tel.: 03371/ 622346
Fax: 03371/ 622348

Büro Ludwigsfelde
Gartenstr. 23
14974 Ludwigsfelde
Tel.: 03378/ 878390

Büro Am Mellensee
Zossener Ch. 8
15838 Am Mellensee
Tel.: 03377/ 394335

Luckenwalde, 23.07.2024

Fahrzeugbewertung

289SD080724

bei Rückfragen bitte immer angeben

Betrifft

Amtliches Kennzeichen
Auftrag vom / durch
Fahrzeughalter

Fahrzeugbewertung vom

PM-WA 190
08.07.2024 / Auftraggeber
Amt Brück für die Gemeinde Linthe, Ernst-Thälmann-Straße 59,
14822 Brück
08.07.2024 15:00 Uhr
Amt Brück für die Gemeinde Linthe, Ernst-Thälmann-Straße 59,
14822 Brück
Sven Dommisch
Bevollmächtigter

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Anwesend

Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung

Marktwert ohne MwSt.	EUR	35.294,12
Marktwert MwSt.	EUR	6.705,88
Marktwert mit 19 % MwSt.	EUR	42.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	PM-WA 190
Fahrzeugart	Kipper mit grosser Hydraulik
Fabrikat	Multicar
Typ / Untertyp	M27C / W2AK3
Fahrzeug-Ident-Nummer	WMU2M27E5FWG00200
KBA-Nummer	0333/AAH
Erste / Letzte Zulassung	01.12.2015 / 03.12.2015
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 75 kW
Motorart	Diesel
Anzahl Achsen	2
Anzahl Vorbesitzer	0
nächste HU	03/2025
Laufleistung abgelesen	22.892 km
Farbe	orange
Allgemeinzustand	gut

Bereifung

			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Bezeichnung	links	rechts
1	Continental	225/75 R16C 121/120R VanConta 4Season 10PR M+S	6,6	6,3
2	Continental	225/75 R16C 121/120R VanConta 4Season 10PR M+S	7,2	6,8
Reifenzustand			gut	

Serienausstattung

2 Fensterheber elektr., Anhängenzugvorrichtung in zwei Ausführungen, elektrische Spiegel, Hydraulikanlage, Kippaufbau, Ladebordwanderhöhung, Rundumleuchte, Zusatzscheinwerfer

Zusatzausstattung

Audiosystem: Radio

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Fahrzeugbewertung zur Ermittlung des Marktwertes wurde am 08.07.2024 erteilt.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen Sven Dommisch.
Das Fahrzeug wurde in Linthe besichtigt.

Für die Besichtigung standen weder eine Hebebühne noch eine Grube zur Verfügung.

Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.

Marktwert

Der Marktwert zum Bewertungstag beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage:

EUR 42.000,00

Bezugsgrundlagen

Für die Erstellung der Fahrzeugbewertung standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil II
- Datenbestätigung für das Fahrzeug



Zustandsbeschreibung

- sehr gepflegtes Fahrzeug
- dem Alter, Einsatz und Laufleistung entsprechende leichte Gebrauchsspuren
- Fahrwerksteile zeigen dem Alter entsprechende leichte Gebrauchsspuren und sind funktionstüchtig
- Achsen augenscheinlich ohne Mängel
- Rahmen und Karosserie augenscheinlich ohne Beschädigungen und Korrosion
- Reifen befinden sich augenscheinlich ohne Beschädigungen und im guten Zustand
- Fahrgastraum ist sauber und aufgeräumt
- Armaturenbrett zeigt keine Risse
- Verstellmechanismus der Sitze funktionieren einwandfrei
- hydraulische Kippfunktion funktioniert augenscheinlich fehlerfrei
- alle Anschlüsse abgedeckt und augenscheinlich funktionstüchtig
- alle Bedienelemente funktionstüchtig
- kein Wartungsstau
- letzter Service 08.03.2024 bei 22580 km
- Zahnriemenwechsel 12/2022




Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Luckenwalde, 23.07.2024

Der Sachverständige
Sven Dommisch

Kfz.-Sachverständigen- & Ingenieurbüro
Lindner & Klein GmbH
 Treuenbrietzen-Tor 1 A
14943 Luckenwalde
Tel. 03371 / 622346 • Fax: -622348

Dieses Gutachten umfasst 5 Seiten.

Anlage:

- Bildanlage
- Restwertangebote CarTV